

Queue Number

2215165

Transaction Date

21 Feb 2026, 13:50:28

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

50417984 (CC10018) (CC10018)



Vehicle Details

Chassis Number

JN6BE6BS2H*****

Specification

GCC Specification

Make

Nissan

Model

NV350

Model Year

2017

Color

White

Mileage

423144 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY FULLY STICKER EXCEPT ROOF, PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	RUNNING BOARD DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.F Sign of back accident	BACK PANEL, QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.G Vehicle Model	URVAN	طراز المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR LEFT SIDE CHASSIS EXTENSION END REPAIRED, DENT	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED, OIL WET, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED, OIL WET, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Leaf Spring	BUSH CRACKED	مفصل كروي
09.C Ball Joint	BOOT CUT	
09.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT	ربلة المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
11.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف
11.C Floor Matting	PORTION DAMAGED	فرش الأرضيه
11.D Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae