

Queue Number 2865236

Transaction Date 13 Oct 2026, 13:40:42

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
86834323 (CC10026) (CC10026)

Vehicle Details

Chassis Number	WVWRV1AJ0E*****
Specification	GCC Specification
Make	Volkswagen
Model	Jetta
Model Year	2014
Color	Red
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE & REAR RIGHT SIDE REPAINTED & REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED , FRONT LEFT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTIO REPAIRED , MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION COVER & RUNNING BOARD MINOR DENT , MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.F Windshield	FRONT GLASS BADLY CRACK	زجاج
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	NOT OPENING	صندوق

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASIS PORTION COVERED , CHECK VISIBLE AREA ONLY , OILLY & MUDDY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT STARTING , ALL SYSTEM NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET , MUDDY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET , OIL PAN MINOR DENT	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACK EXPIRED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACK EXPIRED	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LEFT SIDE FADED , ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	LEFT SIDE REFLECTION DAMAGE	الضوء الخلفي
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
07.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودادات
08.B Axle	BOOT CUT	اكسلات
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CONSOLE PORTION WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C Power Window Switch And Glass	MAIN SWICTH BUTTON PORTION WORN OUT	مفتاح النافذه و الزجاج
09.D Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
09.E Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
09.F Roof Ceiling	DAMAGE	بطانه السقف
09.G Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
09.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.I Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.J Gear Shifting Lever	KNOB PORTION WORN OUT , DUST COVER PORTION DAMAGE	ذراع نقل السرعات
10 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
10.A Coolant tank	LOW LEVEL	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae