

Queue Number

2855805

Transaction Date

12 Oct 2026, 13:42:01

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

24722872 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	1FMEU7DE1A*****
Specification	Imported
Make	Ford
Model	Explorer
Model Year	2010
Color	Black
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED , MINOR DENTS SCRATCHES , GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PARTS MINOR DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR LEFT SIDE CHASSIS END MINOR DENT , PORTION RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN # GETTING RUSTY	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT STARTING , ALL SYSTEM NOT CHECK , PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	ALL SYSTEM NOT CHECK , GETTING RUSTY SIGN OF OIL WET	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED , ALL LIGHTS NOT CHECK , LEFT SIDE BRACKET CRACK	الاضاءة الرئيسية
06.B Brake Light	CENTER BRAKE LIGHT FADED	نور الفرامل
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
08.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
08.C Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
08.D Audio	CONTROL PANEL PORTION DAMAGE	صوتيات
08.E Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
08.F Sun Visor	BOTH SIDE FABRIC LOOSE	حاجب الشمس
08.G Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
08.H Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.I Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.J Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
09 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
09.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae