



Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 21062865	Plate Category	:
Transaction Date	: 12 SEP 2020 11:56:16	Plate Number	:
Queue Number	: 220424	Import Doc. Ref.	: 33497 SHJ
Chassis Number	: KNADM5128D6833497	Manufacturer/Model	: KIA/RIO
Engine Number	:	Model Year	: 2013
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 128379

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		ALL TYRES 2020.
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
		BODY BUMPERS SCRATCHES.
06 General Items		الاشياء العامة
06.04 - Horn		الزامور
		NOT WORKING.
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
		MINOR TAPPET NOISE.
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		التشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok		فحص حالة الماكينة والجير
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
		MINOR OIL STAINS.
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة
		FRONT B/S FENDERS,FRONT LHS DOOR PORTIONS REPAINTED.

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية