CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2965721
Transaction Date	09 Nov 2026, 15:17:16
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	66889019 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	WBAEY71095*******
Specification	GCC Specification
Make	BMW
Model	318
Model Year	2005
Color	Black
Mileage	319016 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , DENT SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PARTS THICK RUST PROOFED , PORTION DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.E Sign of back accident	BACK PANEL , BUMPER FRAME , COMPARTMENT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis Extension	BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION PORTION DENT	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	CHASSIS COVER MUDDY , CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT STARTING , ALL SYSTEM NOT CHECK , REFITTED PARTS GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DAMAGE	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	EXHAUST PIPE CUT REWELDED	تعديلات
06 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK , REFITTED PARTS GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	BOTH SIDE RUBBER BLADE MISSING	ازرع المساحات والشفرات
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LENS FADED , ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
09.B Tail Light	BOTH SIDE CRACK	الضوء الخلفي
09.C Indicator & Hazard light	FRONT RIGHT SIDE INDICATOR HOUSING PORTION DAMAGE	الاشارات
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
10.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
11 Steering Condition		المقود
11.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودات
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	CENTER CONSOLE BOX DAMAGE & INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
12.B Mirror	BOTH SIDE VIEW MIRROR HOUSING DAMAGE	المرايا
12.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
12.D Dash Board	PORTION DAMAGE , GLOVE BOX DAMAGE	لوحة القياده
12.E Roof Ceiling	WORN OUT	بطانه السقف
12.F Door Panel	PORTION DAMGE	لوحة بطانة الباب
12.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT & DUST COVER DAMAGE	ذراع نقل السرعات
13 Battery Condition		حالة البطارية
13.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**