



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>09 May 2022, 17:04:49</b>
Transaction Number	<b>87389744 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JTMHX01J8K4184217</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Toyota</b>
Model	<b>Land Cruiser</b>
Model Year	<b>2019</b>
Color	<b>Black</b>
Mileage	<b>88155 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>8</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Fenders	REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED & FRONT RIGHT SIDE REPAINTED	مدكار
01.B Trunk	PORTION REPAINTED	صندوق
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED	أبواب
01.D Paint	BODY PORTION REPAIRED, REPAINTED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
<b>02 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
02.A AC Condition	OK	المكيف
<b>03 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
<b>04 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
<b>05 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>

DEFECT	REMARKS	
05.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>06 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
06.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.