



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	29 Apr 2022, 11:36:03
Transaction Number	11779904 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	LVVDC21B9KD010256
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Chery
Model	Arrizo
Model Year	2019
Color	Orange
Mileage	51535 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE PORTION REPAINTED & RIGHT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A AC Condition	OK	المكيف
03 Transmission Condition		الجير
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK	حالة الجير النظرى
03.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
05 Engine Condition		المحرك
05.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظرى

DEFECT

REMARKS

06 Chassis Condition

الشاسي

06.A Chassis

OK

الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.