

Queue Number

2874391

Transaction Date

16 Oct 2026, 16:45:14

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

38613280 (CC10013) (CC10019)



## Vehicle Details

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Chassis Number    | 2FMPK4J95N*****   |
| Specification     | GCC Specification |
| Make              | Ford              |
| Model             | Edge              |
| Model Year        | 2022              |
| Color             | White             |
| Mileage           | 78654 Km          |
| Fuel Type         | Petrol            |
| Transmission Type |                   |
| No. Of Cylinders  | 4                 |

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                                     |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Fenders                | FRONT LEFT SIDE REFITTED                                            | مدكار                      |
| 01.B Paint                  | BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES, PORTION FADED | الصبغ                      |
| 01.C Doors                  | REAR LEFT SIDE REFITTED                                             | أبواب                      |
| 01.D Rusty                  | UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY                          | صدأ                        |
| 01.E Floor                  | UNDER FLOOR COVERED MINOR DENT                                      | الارضية                    |
| 01.F Bumper                 | MISALIGN , PORTION CRACK , GRILL PORTION DAMAGED                    | دعامية                     |
| 01.G Other                  | WHILE DRIVING AND TURNING STEERING RIGHT SIDE KNOCKING, NOISY       | اخرى                       |
| 01.H Trunk                  | REFITTED                                                            | صندوق                      |
| 01.I Sign of front accident | FRONT ASSEMBLY REFITTED                                             | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| 01.J Sign of back accident  | BACK PANEL QUARTER PANEL REPAIRED                                   | وجود مؤشر لحادث في الخلف   |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|                     |                                   |             |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|
| 02.A Chassis        | REAR BOTH SIDE EXTENSION REPAIRED | الشاسيه     |
| 02.B Chassis Number | VIN AREA GETTING RUSTY            | رقم القاعدة |

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                |                       |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 03.A Mount                   | MOUNT RUBBER DRY CRACK         | كرسي                  |
| 03.B Other                   | UPPER COVER MISSING            | اخرى                  |
| 03.C Engine Visual Condition | REFITTED , PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظرية للمحرك |

| Condition                          | Remarks                                                            | الحالة                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>04 Seats Condition</b>          |                                                                    | <b>المقاعد</b>         |
| 04.A Seat Belt                     | LEFT SIDE COVER PORTION MISSING                                    | حزام الأمان            |
| 04.B Seat Condition                | EXTRA COVER PORTION CRACKED                                        | حالة المقاعد           |
| <b>05 Transmission Condition</b>   |                                                                    | <b>الجير</b>           |
| 05.A Gear Box Visual Condition     | MINOR JERKING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY                     | الحالة النظرية للجير   |
| 05.B Road Test                     | NOT CHECKED                                                        | فحص علي الطريق         |
| <b>06 Tires and Rims Condition</b> |                                                                    | <b>الاطارات</b>        |
| 06.A Front Tyre                    | BOTH SIDE 2023 WORN OUT                                            | الاطار الامامي         |
| 06.B Rear Tyre                     | BOTH SIDE 2023 WORN OUT                                            | الاطار الخلفي          |
| 06.C Rims Condition                | MINOR DENT ,SCRATCHES                                              | حالة الجنوط            |
| <b>07 Lights</b>                   |                                                                    | <b>الاضاءة</b>         |
| 07.A Head Light                    | LEFT SIDE BRACKET DAMAGED                                          | الاضاءة الرئيسية       |
| <b>08 Interior Condition</b>       |                                                                    | <b>الحاله الداخليه</b> |
| 08.A Other                         | INTERIOR PARTS GETTING ,FLOOR MINOR RUSTY ,INTERIOR PARTS REFITTED | اخري                   |
| 08.B AC Condition                  | OK                                                                 | المكيف                 |
| <b>09 Battery Condition</b>        |                                                                    | <b>حالة البطارية</b>   |
| 09.A Battery bracket               | MISSING                                                            | حامل البطارية          |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)