

Queue Number

2877745

Transaction Date

20 Oct 2026, 16:16:20

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

92876140 (CC10026) (CC10026)



## Vehicle Details

Chassis Number

5XYP34HC2M\*\*\*\*\*

Specification

Imported

Make

Kia

Model

Telluride

Model Year

2021

Color

Black

Mileage

54781 Miles

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

6

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

01.A Fenders

FRONT BOTH SIDE REFITTED

مدكار

01.B Paint

BODY REPAINTED PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES

الصبغ

01.C Doors

REAR BOTH SIDE REFITTED

أبواب

01.D Rusty

UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY

صدأ

01.E Floor

UNDER FLOOR COVER PORTION DENTS, MUDDY

الارضية

01.F Bumper

MISALIGN

دعامية

01.G Pillars

RIGHT SIDE B/C PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED

القوائم

01.H Trunk

REFITTED , MISALIGN

صندوق

01.I Door Handle &amp; Lock

FRONT LEFT SIDE OUTER LOCK COVER DAMAGE

مقابض الأبواب والأقفال

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

02.A Chassis

CHASSIS PORTION COVER , CHECK VISIBLE AREA ONLY

الشاسيه

## 03 Engine Condition

## المحرك

03.A Engine Visual Condition

PARTS GETTING RUSTY

الحالة النظرية للمحرك

## 04 Transmission Condition

## الجير

04.A Gear Box Visual Condition

PARTS GETTING RUSTY

الحالة النظرية للجير

04.B Road Test

NOT CHECK

فحص علي الطريق

| Condition                               | Remarks                                                          | الحالة                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>05 Tires and Rims Condition</b>      |                                                                  | <b>الاطارات</b>                  |
| 05.A Front Tyre                         | RIGHT 2023 CRACK & LEFT SIDE 2024                                | الاطار الامامي                   |
| 05.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2024                                                   | الاطار الخلفي                    |
| 05.C Rims Condition                     | MINOR SCRATCHES DENT                                             | حالة الجنوط                      |
| <b>06 Lights</b>                        |                                                                  | <b>الاضاءة</b>                   |
| 06.A Warning Light                      | WARNING LIGHT ON DISPLAY                                         | ضوء تحذير                        |
| <b>07 Brake Condition</b>               |                                                                  | <b>الفرامل</b>                   |
| 07.A Disc&Drum                          | GETTING RUSTY                                                    | دسك وطناير الفرامل               |
| <b>08 Suspension System</b>             |                                                                  | <b>ممتص الصدمات</b>              |
| 08.A Arms                               | BUSHES CRACK                                                     | ازرع                             |
| 08.B Stabilizer Bar And Link Rod        | BOOT CUT                                                         | عمود التوازن و مثبت عمود التوازن |
| <b>09 Interior Condition</b>            |                                                                  | <b>الحالة الداخلية</b>           |
| 09.A Other                              | CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY | اخرى                             |
| 09.B AC Condition                       | LOW COOLING                                                      | المكيف                           |
| 09.C Power Window Switch And Glass      | PORTION WORN OUT                                                 | مفتاح النافذه و الزجاج           |
| 09.D Dash Board                         | PORTION WORN OUT                                                 | لوحة القيادة                     |
| 09.E Roof Ceiling                       | PORTION WORN OUT                                                 | بطانه السقف                      |
| 09.F Steering Wheel and control buttons | PORTION WORN OUT                                                 | عجلة القيادة وازرار التحكم       |
| 09.G Gear Shifting Lever                | PORTION WORN OUT , SHIFTER LOCK COVER MISSING                    | ذراع نقل السرعات                 |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)