



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>15 Sep 2021, 13:25:14</b>
Transaction Number	<b>24609519 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>WDB2110761A247517</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Mercedes</b>
Model	<b>E 55</b>
Model Year	<b>2004</b>
Color	<b>Black</b>
Mileage	<b>262384</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE , REAR RIGHT SIDE REPAIRED, REPAINTED & FRONT RIGHT SIDE, REAR LEFT SIDE REPAINTED	مدكار
01.B Paint	BODY TOTALY PORTION REPAIRED , REPAINTED & DENTS ,SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED & ALL REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR COVERD	الارضية
01.F Bumper	REPAINTED	دعامية
01.G Roof	HAVE STICKER	السقف
01.H Bonnet	REPAINTED	غطاء المحرك
01.I Other	CUNSAULT BOX COVER DAMAGED	اخرى
<b>02 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
02.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
<b>03 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
03.A Smoke	WHITE SMOKE	دخان
03.B Other	OIL LEAK & MISSFIRING	اخرى
<b>04 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
04.A Other	OK	اخرى
<b>05 Exhaust System</b>		<b>نظام العادم</b>

DEFECT	REMARKS	
05.A Modification	MODIFIED & NOISY	تعديلات
05.B Other	WELDED & REPAIRED	اخرى
<b>06 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
06.A Gear Box	OIL LEAK	الجير
06.B Propeller Shaft	POPELLAR SHAFT RUBBER CRACKED	ناقل الحركة
06.C Gear Box Mount	BUSHES CRACKED	كرسي الجير
<b>07 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
07.A Other	WORN OUT	اخرى
<b>08 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
08.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
08.B Other	OK	اخرى
<b>09 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
09.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
<b>10 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
10.A Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARMS & REAR CONTROL ARMS BUSHES CRACKED	ازرع
<b>11 Interior Condition</b>		<b>الاجزاء الداخلية</b>
11.A Other	SLYDING ROOF NOT WORKING PROPERLY	اخرى
11.B Mirror	OK	المرايا
11.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.