CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2977334
Transaction Date	11 Nov 2026, 13:47:18
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	42576362 (CC10008) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	ZACCJBBTXG*******
Specification	Imported
Make	Jeep
Model	RENEGADE
Model Year	2016
Color	Black
Mileage	130162 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE REPLACED STRIP PORTION DAMAGED,RIGHT SIDE STRIP LOOSE	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REAR LEFT SIDE STRIP PORTION LOOSE	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN MINOR DENT,GRILL PORTION FADED	دعامية
01.F Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED	صندوق
01.H Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA / OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ON WINDSHIELD ,LEFT SIDE STICKER	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	CRACK	كرسي
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK ,PARTS RUSTY ,COMPONENTS REFITTED ,OIL PAN DENT	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	FRONT LOOSE	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.C Four Wheel Drive	NOT WORKING	الدفع الرباعي
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 INNER GETTING WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	RIGHT SIDE HIGH BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
08.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR GETTING FADED	المرايا
08.C AC Condition	OK	المكيف
08.D Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
08.E Door Panel	PORTION LOOSE WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
09 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
09.A Coolant tank	SIGN OF OIL MIX WITH COOLANT	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae