

Queue Number 2887506

Transaction Date 21 Oct 2026, 16:01:24

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
24287976 (CC10009) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	WDD2221821*****
Specification	Imported
Make	Mercedes
Model	S 550
Model Year	2014
Color	Blue
Mileage	133259 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE REPAINTED,REFITTED & REAR BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	FRONT LEFT SIDE REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN,SCRATCHES	دعامية
01.F Bonnet	REPAINTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	PORTION REPAINTED,REFITTED	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER BULK HEAD ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK	الشاسيه
02.B Other	REMOVE ALL UNDER FLOOR FENDER CHASSIS COVERS FOR RECHECK PROPERLY	اخرى

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL WET PARTS REFITTED GETTING RUSTY SHAKING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT COVER PORTION DAMAGED, REAR COVER PORTION SIGN OF BURN	حالة المقاعد
---------------------	--	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY, DELAY SHIFTING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHTS ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	BODY LEVEL LOW	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
08.C Other	SUSPENSION REFITTED	اخرى
08.D Hydraulic System	NOT WORKING	النظام الهيدروليكي
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX BACK COVER DAMAGED	اخرى
09.B Mirror	LEFT SIDE FOLDING NOT WORKING	المرآيا
09.C AC Condition	OK	المكيف
09.D Power Window Switch And Glass	REAR BOTH SIDE CURTAIN NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
09.E Audio	REAR BOTH SIDE LCD NOT WORKING ,FRONT PORTION SOPT FADED	صوتيات
09.F Dash Board	LEATHER PORTION LOOSE & GOLVE BOX LOCK DAMAGED	لوحة القيادة
09.G Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
09.H Sun Visor	RIGHT SIDE COVER MIRROR MISSING	حاجب الشمس
09.I Odometer reading	CLUSTER PORTION DAMAGED	قراءة عداد المسافات
09.J Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.K Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.L Sunroof	COVER SWITCH MISSING	فتحت سقف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	19:43	Start Time:
وقت الانتهاء:	19:54	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	217	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	1 TAS 2026 29903060	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	18-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	16-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	18-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Renewal Test فحص التجديد	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	11 min 26 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	5344983	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	15 28519 Abu Dhabi Private 28519 15 ابو ظبي خصوصي	Plate Details:
رقم القاعدة:	WDD2221821A007479	Chassis No.:
نوع المركبة:	MERCEDES مرسيدس	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	S550 اس 550	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Blue ازرق	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	133258 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Germany المانيا	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NONE	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2100 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1875 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2014	Model Year:
قوة المحرك:	306	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

	7295 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً		751 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً		3012 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً		1.8 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	--	--	--	--	--	--	--

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 12 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 2 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 24 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.05 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 6 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

UNDER BODY COVERED

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	3104	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29903060	رقم المعاملة :
Service Name:	Renewal Test فحص التجديد	اسم الخدمة :	Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 18/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 18/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :