



Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 20229713	Plate Category	:
Transaction Date	: 13 JUL 2020 12:21:18	Plate Number	:
Queue Number	: 195526	Import Doc. Ref.	: 46378 EA
Chassis Number	: JTMHU09J4B4046378	Manufacturer/Model	: TOYOTA/LAND CRUISER
Engine Number	:	Model Year	: 2011
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 109441

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.04 - Rear Left And Right Hand Tires		الاطارات الخلفية
05 Body		الهيكل
05.03 - Doors		الابواب
		RR TAIL DOOR NOT OPEN & FRT LHS MASTER SWITCHE MALFUNCTION
05.05 - Bumpers		الدعامية
		B/S BUMPER & B/FRAME REPD
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
		CHASSIS FRAME & UNDER BODY GETTING THICK RUSTY
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
		FRT WINDSHIELD CRACK
05.12 - Side Safety Frame		الواقيات الجانبية
		BULK HEAD REPD
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.17 - Defect In 4wd Gear		عطل في الدفع الرباعي
		4WD SWITCHE MALFUNCTION
09.25 - Body Repainted		أثر صغ في المركبة
		FRT B/S FENDER,HOOD,BOTH SIDE ALL DOORS,RR B/S Q/PANEL,TAIL DOOR

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية