





Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19164754	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 11 FEB 2020 11:25:05	Plate Number	: 3373 EA
Queue Number	: 143809	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTDBR40E699023373	Manufacturer/Model	: TOYOTA/COROLLA
Engine Number	:	Model Year	: 2009
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: RED
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.02 - Tail Lights		الانوار الخلفية
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
02.16 - Engine Mounting		كراسي المحرك
02.17 - Gear Box Mounting		كراسي ناقل الحركة
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
04.04 - Rear Left And Right Hand Tires		الاطارات الخلفية
04.07 - Rims		الرنجات
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصنع
05.15 - Mudguards		واققيات الوحل
06 General Items		الاشياء العامة
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19164754	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 11 FEB 2020 11:25:05	Plate Number	: 3373 EA
Queue Number	: 143809	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTDBR40E699023373	Manufacturer/Model	: TOYOTA/COROLLA
Engine Number	:	Model Year	: 2009
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: RED
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09.15 - Sign Of Rear Accident	BACK PANEL DENT	أثر حادث في مؤخرة المركبة
09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
09.25 - Body Repainted	BODY PORTION REPAINTED	أثر صيغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.