CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906030
Transaction Date	31 Oct 2026, 12:08:02
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	31712337 (CC10026) (CC10021)



Vehicle Details

Chassis Number	3GNFK16T91*******
Specification	Imported
Make	Chevrolet
Model	Suburban
Model Year	2001
Color	Black
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.E Windshield	FRONT GLASS CRACK	زجاج
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS MUDDY , RUSTY , PORTION DENT , BOTH SIDE MOUNTING BEND	الشاسيه
02.B Chassis Number	MANUFACTURE STICKER PORTION FADED	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT , EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	BOTH SIDE HOUSING DAMAGE	الضوء الخلفي
07.C Brake Light	BOTH SIDE PORTION CRACK	نور الفرامل
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	REAR COIL SPRING MISSING	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
10.B AC Condition	NOT CHECK , GRILL DAMAGE	المكيف
10.C Dash Board	PORTION DAMAGE	لوحة القياده
10.D Roof Ceiling	ROOF CEILING REPLACED , PORTION LOOSE	بطانه السقف
10.E Sun Visor	RIGHT SIDE DAMAGE	حاجب الشمس
10.F Door Panel	PORTION DAMAGE	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae