

Queue Number

2687613

Transaction Date

27 Aug 2026, 16:04:05

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

41596284 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number

WDCYC7CF0D*****

Specification

GCC Specification

Make

Mercedes

Model

G 63

Model Year

2013

Color

Brown

Mileage

206224 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY,MINOR DENTS SCRATCHES.PORION GETTING RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , SCRATCHES	دعامية
01.E Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUST PROOFED PORTION GETTING RUSTY MUDDY MINOR DENT	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

05.A Other	DENT	اخرى
------------	------	------

06 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2023 DRY CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2023 DRY CRACK	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS DIRTY MUDDY GETTING RUSTY	اخرى
11.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.C Dash Board	GETTING RUSTY PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
11.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانة السقف
11.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11.H Engine Start Button	SMART KEY PORTION DAMAGED,PART MISSING	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

