



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	02 Aug 2022, 11:32:42
Transaction Number	40164539 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	ZHWEM6ZD5KLA08514
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Lamborghini
Model	Aventador
Model Year	2019
Color	Yellow
Mileage	34280 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	12
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY TOTALY HAVE PROTACTION STICKER PAINT CANNOT BE CHECK	الصبغ
01.B Floor	UNDER BODY FULLY COVERD	الارضية
01.C Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.D Bumper	UPPER & UNDER FLOOR COVER ASSMPLY REFITTED	دعامية
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
03 Transmission Condition		الجير
03.A DIFFERENTIAL	OIL LEAK	الدفرنشيل
03.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.C Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
05 Interior Condition		الحاله الداخليه

DEFECT	REMARKS	
05.A AC Condition	OK	المكيف
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
06.B Other	UNDER ENGINE FULLY COVERD	اخرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.