CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2945073
Transaction Date	07 Nov 2026, 12:40:02
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	46882900 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	3N1BC11E89*******
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Tiida
Model Year	2009
Color	Blue
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , DENT SCRATCHS , PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR RUSTY HOLE REPAIRED (SUSPECT CUT) THICK RUST PROOFED PORTION DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.E Bonnet	RELEASE HANDLE LEVER DAMAGE	غطاء المحرك
01.F Door Handle &Lock	BOTH RIGHT SIDE OUTER LOCK HANDLE DAMAGE	مقابض الأبواب والأقفال
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME , BULK HEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS MUDDY PORTION DENT / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT STARTING , ALL SYSTEM NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT , EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR SCRATCHES DENT	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED , ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	CENTER CONSOLE PANEL WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C Audio	RADIO PANEL DAMAGE	صوتيات
09.D Dash Board	DAMAGE	لوحة القياده
09.E Roof Ceiling	WORN OUT	بطانه السقف
09.F Sun Visor	DAMAGE	حاجب الشمس
09.G Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT , PANEL PORTION DAMAGE	ذراع نقل السرعات
10 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
10.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.