CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906134
Transaction Date	28 Oct 2026, 16:42:49
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	74768823 (CC10006) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	MDHBN7AD9D*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Sunny
Model Year	2013
Color	Silver
Mileage	387505 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE REFITTED MISALIGN	مدكار
01.B Paint	DENTS SCRATCHES FADED PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	BACK PANEL, QUATER PANEL REPAIRED, UNDER FLOOR PORTION DENT, PORTION RUSTY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Other	FRONT FENDER FRAME, BUMPER FRAME, RADITOR SUPPORT, BULK HEAD REPAIRED	اخري
01.H Trunk	REPLACED	صندوق
01.I Door Handle &Lock	DOOR OUTER HANDLE LOOSE PART MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.J Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED END DAMAGED .	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	OK	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	EXTRA COVER,SIDE COVER PORTION DAMAGED LOOSE	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OK	الحالة النظريه للجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACK EXPIRED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED PORTION CRAK,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, WATER FLOODED	اخري
08.B AC Condition	NOT CHECK,SWITCH PORTION DAMAGED	المكيف
08.C Power Window Switch And Glass	FRONT LEFT SIDE GLASS DAMAGED	مفتاح النافذه و الزجاج
08.D Dash Board	PORTION DAMAGED PART MISSING	لوحة القياده
08.E Roof Ceiling	DIRTY	بطانه السقف
08.F Door Panel	PORTION CRACKED WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,ASSEMBLY COVER MISSING	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
09 Battery Condition		حالة البطارية
09.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae