



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>23 Nov 2021, 15:43:47</b>
Transaction Number	<b>30559921 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JTEHJ09JX45094839</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Toyota</b>
Model	<b>Land Cruiser</b>
Model Year	<b>2004</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>300105 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
01.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
01.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
<b>02 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
02.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
02.B Fog light	LENS FADED & LEFT SIDE MINOR CRACKED	كشاف الضباب
02.C Tail Light	OK	الانارة
02.D Indicator & Hazard light	OK	الاشارات
02.E Brake Light	OK	نور الفرامل
02.F Revers Light	OK	نور الرجوع للخلف
02.G Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
<b>03 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
03.A Mirror	OK	المرايا
03.B Roof Light	OK	أنارة السقف
03.C AC Condition	OK	المكيف
03.D Audio	OK & COVER PORTION CRACKED	صوتيات

DEFECT	REMARKS	
03.E Sun Visor	OK	حاجب الشمس
03.F Power Window Switch	CONTROL LOOSED	مفتاح النافذه
<b>04 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
04.A Wiper Arm &Blade	WIPERS BLADE WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
<b>05 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
05.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
05.B Seat Condition	OK	حالة المقاعد
<b>06 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
06.A Fenders	REPAIRED & REPAINTED	مدكار
06.B Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
06.C Doors	PORTION REPAIRED & REPAINTED	أبواب
06.D Bumper	REPAIRED , REPAINTED	دعامية
06.E Bonnet	REPAIRED & REPAINTED	غطاء المحرك
06.F Roof	PORTION REPAIRED & REPAINTED	السقف
06.G Trunk	REPAIRED & REPAINTED	صندوق
<b>07 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
07.A Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك
07.B Mount	BUSHES CRACKED	كرسي
07.C Other	UNDEWR ENGINE COVER PORTION DAMAGED	اخرى
<b>08 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
08.A Chassis	CHASSIS FRAME COMPLETLY RUST PROOFED	الشاسيه
<b>09 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
09.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
<b>10 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
10.A Arms	FRONT LOWER ARMS BUSHES CUT	ازرع
<b>11 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
11.A Axel	BOOT LEAK	اكسلات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

