

TEST CERTIFICATE

Site Number 840-Emirates Auctions Transaction Date 13 Jan 2022, 18:07:35

Transaction Number 13523164 (CC10006) Queue Number 312309



Chassis Number 4P3XTGA2WFE801620

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Mitsubishi

Model ASX

Model Year 2015

Color Grey

Mileage 92902 Km

Fuel Type Petrol

No. Of Cylinders

Specification GCC Specification

DEFECT REMARKS

O1 Body		جسم المركبة
01.A Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.B Bumper	REPAINTED	دعامية
01.C Fenders	REAR LEFT SIDE PORTION REPAIRED & REPAINTED&FRONT FENDER FIBER	مدکار
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS & SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
02 Seats Condition		المقاعد
02.A Seat Condition	ОК	حالة المقاعد
02.B Seat Belt	ОК	حزام الأمان
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A Mirror	ОК	المرايا
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED	الاطار الخلفي
04.B Front Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED	الاطار الامامي
05 Chassis Condition		الشاصي

DEFECT	REMARKS	
05.A Chassis	ОК	الشاسيه
06 Engine Condition		المحرك
06.A Engine Condition	ОК	حالة المحرك
07 Transmission Condition		الجير
07.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07.B Gear Box	ОК	الجير
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	ОК	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.