

Queue Number	2855807	Transaction Date	10 Oct 2026, 09:49:17
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	68070523 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	3N1AB7AP9H*****
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Sentra
Model Year	2017
Color	Red
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT REFITTED ,REPAINTED ,REAR BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED.مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADEDالصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED.أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTYصدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY ,RUNNIG BOARD REPAIRED.الارضية
01.F Bumper	MISALIGN ,SCRATCHES .دعامية
01.G Windshield	FRONT CRACKED .زجاج
01.H Bonnet	REFITTED REPAINTED PORTION REPAIRED.غطاء المحرك
01.I Trunk	REFITED .صندوق
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of side accident	WHEEL ARCH ,QUARTER PANEL ,RUNNING BOARD REPAIRED.وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.L Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL ,SPARE WHEEL HOUSING REPAIRED,DENT .وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS,REAR CHASSIS EXTENSION REPAIRED BEND,GETTING RUSTY.	الشاسية
--------------	---	---------

03 Engine Condition المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY,OIL PAN DENT .	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY .	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 EXPIRED DAMAGED.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 EXPIRED DAMAGED.	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES.	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CRACKED .	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED .	أزرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod	BALL JOINT BOOT CUT .	رودات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
11.B AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
11.C Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.D Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.E Air Bag	DAMAGED ,OPEN REFITTED.	وسائد هوائية
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae