

Queue Number

2845213

Transaction Date

14 Oct 2026, 08:22:16

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

76026415 (CC10021) (CC10021)



Vehicle Details

Chassis Number

KMJWWH7W97*****

Specification

GCC Specification

Make

Hyundai

Model

H1

Model Year

2007

Color

Grey

Mileage

N/A NA

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY PORTION FADED .	الصبغ
01.B Floor	UNDER FLOOR,SUSPNSION NOT CHECK	الارضية
01.C Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED.	دعامية
01.D Roof	PORTION DAMAGED	السقف
01.E Bonnet	PORTION DAMAGED	غطاء المحرك
01.F Other	(VISUAL INSPECTION ONLY)	اخرى

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	NOT CHECKED	الشاسيه
--------------	-------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED(MANUAL)	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACKED DAMAGED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACKED DAMAGED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECKED,GRILL DAMAGE	المكيف
09.C Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
09.D Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.F Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae