



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	07 Dec 2022, 17:38:44
Transaction Number	60061751 (CC10009)	Queue Number	637645



Chassis Number	1C4RJFDJ7EC169710
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Jeep
Model	Cherokee
Model Year	2014
Color	Grey
Mileage	76279 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Visual Engine Condition	ABNORMAL NOISY, OIL LEAK REFITTED	حالة المحرك النظري
01.B Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
01.C Other	AIR INTAK PIPE DAMAGED	اخرى
02 Body		جسم المركبة
02.A Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
02.B Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02.C Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02.D Floor	FLOOR CHASSIS COVERED PORTION MUDDY CHECKED VISIBLE AREA, RIGHT SIDE REAINFORCMENT DENT	الارضية
02.E Doors	BOTH SIDE DOOR PORTION REPAIRED REPAINTED	أبواب
02.F Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES ON BODY	الصبغ
03 Interior Condition		الحالة الداخليه
03.A Dash Board	LEATHER LOOSE , PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
03.B AC Condition	OK	المكيف
04 Transmission Condition		الجير

DEFECT	REMARKS	
04.A DIFFERENTIAL	REFITTED	الدفرنشيل
04.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
04.C Propeller Shaft	REFITTED	ناقل الحركة
04.D Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED, JERKING	حالة الجير النظري
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
05.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
05.C Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
06 Steering Condition		المقود
06.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
06.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Rear Tyre	BOTH SIDE2022	الاطار الخلفي
07.B Front Tyre	BOTH SIDE2022	الاطار الامامي
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	CHASSIS MUDDY CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.