



TEST CERTIFICATE

| | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Site Number | 840-Emirates Auctions | Transaction Date | 02 Feb 2023, 17:02:38 |
| Transaction Number | 79378494 (CC10008) | Queue Number | 666220 |



| | |
|------------------|--------------------------|
| Chassis Number | JTDER23E763169129 |
| Engine Number | |
| Vehicle Class | Car |
| Manufacturer | Toyota |
| Model | Corolla |
| Model Year | 2006 |
| Color | -- |
| Mileage | 001 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| No. Of Cylinders | 4 |
| Specification | GCC Specification |

| DEFECT | REMARKS | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01 Engine Condition | | المحرك |
| 01.A Visual Engine Condition | ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING | حالة المحرك النظري |
| 02 Tires and Rims Condition | | الاطارات |
| 02.A Rims Condition | MINOR DENT SCRATCHES | حالة الجنوط |
| 02.B Front Tyre | CRACKED | الاطار الامامي |
| 03 Body | | جسم المركبة |
| 03.A Floor | UNDER BODY PARTS,SUSPENSION ,FLOOR,CHASSIS NOT CHECKED | الارضية |
| 03.B Other | VISUAL TEST ONLY | اخرى |
| 03.C Paint | PAINT NOT CHECKED,MINOR DENT SCRATCHES ON BODY ,PORTION FADED,PORTION RUSTY | الصبغ |
| 03.D Vehicle Color | SILVER | لون المركبة |
| 04 Interior Condition | | الحاله الداخليه |
| 04.A Steering Wheel and control buttons | WORN OUT | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 04.B Roof Ceiling | PORTION CUT | بطانه السقف |
| 04.C Odometer reading | NOT CHECKED | قراءة عداد المسافات |

| DEFECT | REMARKS | |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 04.D Dash Board | CRACKED | لوحة القيادة |
| 04.E AC Condition | NOT CHECKED | المكيف |
| 05 Lights | | الاضاءة |
| 05.A Head Light | LENS FADED & ALL LIGHT NOT CHECK | الاضاءة الرئيسية |
| 06 Chassis Condition | | الشاسي |
| 06.A Chassis | NOT CHECKED | الشاسيه |
| 06.B Chassis Number | CHASSIS NUMBER STICKER PORTION DAMAGED | رقم القاعدة |
| 07 Transmission Condition | | الجير |
| 07.A Visual Gear Box Condition | NOT CHECKED | حالة الجير النظري |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.