CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906043
Transaction Date	26 Oct 2026, 14:20:09
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	36795190 (CC10006) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	MALA741CXG*******
Specification	GCC Specification
Make	Hyundai
Model	Grand I10
Model Year	2016
Color	Blue
Mileage	323285 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION RUSTY FADED	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REFITTED,SKIRT LOOSE	أبواب
01.D Floor	BACK PANEL ,QUARTER PANEL ,SPARE WHEEL HOUSING REPAIRED, UNDER FLOOR RUST PROOFED, PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Pillars	RIGHT SIDE A/B/PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.H Other	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	اخري
01.I Trunk	REFITTED	صندوق
01.J Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.L Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS & REAR LEFT SIDE EXTENSION REPAIRED, GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي

Condition	Remarks	الحالة
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للجير
05.B Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2023,RIGHT 2022 CRACK WORN OUT	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.B Steering Box	LEAK	جهاز المقود
09.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX PANEL PORTION DAMAGED	اخري
10.B AC Condition	NO COOLING GRILL ADJUSTER MISSING	المكيف
10.C Audio	DISPLAY FADED,SWITCH PORTION DAMAGED LOOSE	صوتيات
10.D Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
10.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**