

Queue Number 2681094

Transaction Date 25 Aug 2026, 12:40:52

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
32501271 (CC10008) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	JTJBARBZ5H*****
Specification	GCC Specification
Make	Lexus
Model	NX200T
Model Year	2017
Color	Black
Mileage	125260 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAINTED REFITTED,REAR RIGHT SIDE PORTION REPAINTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION TOUCH UP	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED,STAY SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.F Trunk	LUGGAGE SHADE MISSING,REFITTED	صندوق
01.G Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of back accident	REAR RIGHT SIDE CRASH BOX BEND	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis Extension	REAR RIGHT SIDE EXTENSION END MINOR DENT	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA / OK	الشاسيه

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	----------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	FRONT LEFT SIDE SEAT ADJUSTMENT SWITCH NOT WORKING PROPERLY,REAR RIGHT SEAT PORTION LOOSE MISALIGN	حالة المقاعد
---------------------	--	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B DIFFERENTIAL	FRONT MINOR OIL LEAK	الدفرنشل
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 DRY CRACK,WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 DRY CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING MESSAGE SHOW IN DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING MINOR RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.D Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae