



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	23 Oct 2022, 13:16:21
Transaction Number	94179247 (CC10009)	Queue Number	606257



Chassis Number	WDDHF9BB0CA524564
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mercedes
Model	E 550
Model Year	2012
Color	Black
Mileage	91701 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	USA Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,PORTION STICKER	الصبغ
01.B Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.C Other	FRONT BUMPER FRAME ,FNER FRAME ,BULKHEAD ,RADAITOR SUPPORT ,CRROSS MEMBER REPAIRED.	اخرى
01.D Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.E Floor	UNDER FLOOR COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA .	الارضية
01.F Bonnet	REFITTED,STICKER	غطاء المحرك
02 Exhaust System		نظام العادم
02.A Modification	CUT & REWELDED.	تعديلات
03 Transmission Condition		الجير
03.A Visual Gear Box Condition	OIL LEAK.	حالة الجير النظرى
03.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04 Suspension System		ممتص الصدمات
04.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACK.	ازرع

DEFECT	REMARKS	
05 Interior Condition		الحاله الداخليه
05.A AC Condition	OK	المكيف
05.B Sun Visor	BOTH SIDE GLASS COVER MISSING,UPPER DAMAGED	حاجب الشمس
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 WORN OUT CRACK.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 WORN OUT CRACK.	الاطار الخلفي
07 Engine Condition		المحرك
07.A Visual Engine Condition	OIL LEAK.	حالة المحرك النظري
07.B Smoke	WHITE SMOKE	دخان
08 Steering Condition		المقود
08.A Axel	BOOT CUT.	اكسلات
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Caliber Brake	FRONT LEFT SIDE CLIBER CRACKED	جهاز الفرامل
10 Chassis Condition		الشاسي
10.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.