

Queue Number 2899795

Transaction Date 24 Oct 2026, 09:43:38

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
81895105 (CC10021) (CC10021)

Vehicle Details

Chassis Number	5XXGM4A72F*****
Specification	Imported
Make	Kia
Model	Optima
Model Year	2015
Color	Grey
Mileage	114589 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.E Bonnet	STAY SHOCK WEAK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.F Sign of front accident	BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT, FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of back accident	BACK PANEL, QUATER PANEL, REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis Extension	REAR RIGHT SIDE EXTENSION END DENT	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS ALIGN REPAIRED	الشاسيه

03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK . PARTS GETTING RUSTY , SHAKING	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Brake Light	DAMAGE	نور الفرامل
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
11.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR DAMAGE	المرآيا
11.C AC Condition	OK	المكيف
11.D Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
11.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae