

Queue Number

2844325

Transaction Date

07 Oct 2026, 13:20:01

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

29211317 (CC10006) (CC10006)



## Vehicle Details

Chassis Number

1FMEU51EX9\*\*\*\*\*

Specification

GCC Specification

Make

Ford

Model

Explorer

Model Year

2009

Color

Black

Mileage

182618 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

6

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                            |                                                                        |                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 01.A Paint                 | MINOR DENTS, SCRATCHES ON BODY, REAR CARRIOR FIBER PAINT CAN NOT CHECK | الصيغ                    |
| 01.B Rusty                 | UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY                              | صدأ                      |
| 01.C Floor                 | UNDER FLOOR PORTION DENT, MUDDY, PORTION RUSTY                         | الارضية                  |
| 01.D Bumper                | MISALIGN, PORTION DAMAGED                                              | دعامية                   |
| 01.E Bonnet                | SHOCK WEAK                                                             | غطاء المحرك              |
| 01.F Trunk                 | DEEP DENT, HANDLE LOCK DAMAGED                                         | صندوق                    |
| 01.G Sign of back accident |                                                                        | وجود مؤشر لحادث في الخلف |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|              |                                           |         |
|--------------|-------------------------------------------|---------|
| 02.A Chassis | CHASSIS FRAME GETTING RUSTY, PORTION DENT | الشاسيه |
|--------------|-------------------------------------------|---------|

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                        |                       |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Mount                   | BUSH CRACKED                           | كرسي                  |
| 03.B Engine Visual Condition | REFITTED OIL LEAK,SHAKING, PARTS RUSTY | الحالة النظرية للمحرك |

## 04 Transmission Condition

## الجير

|                                |                                                    |                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 04.A Gear Box Visual Condition | REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY. | الحالة النظرية للجير |
| 04.B Gear Box Mount            | BUSH CRACKED                                       | كرسي الجير           |
| 04.C Road Test                 | NOT CHECK                                          | فحص علي الطريق       |

| Condition                          | Remarks                               | الحالة                 |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>05 Tires and Rims Condition</b> |                                       | <b>الاطارات</b>        |
| 05.A Front Tyre                    | BOTH SIDE 2023 CRACKED                | الاطار الامامي         |
| 05.B Rear Tyre                     | BOTH SIDE 2023/2019 EXPIRED CRACKED   | الاطار الخلفي          |
| <b>06 Lights</b>                   |                                       | <b>الاضاءة</b>         |
| 06.A Head Light                    | LENS FADED                            | الاضاءة الرئيسية       |
| <b>07 Suspension System</b>        |                                       | <b>ممتص الصدمات</b>    |
| 07.A Shock Absorber                | LEAK                                  | ممتص الصدمات           |
| 07.B Arms                          | BUSHES CUT                            | ازرع                   |
| 07.C Ball Joint                    | BOOT CUT                              | مفصل كروي              |
| <b>08 Steering Condition</b>       |                                       | <b>المقود</b>          |
| 08.A Steering Box                  | LEAK                                  | جهاز المقود            |
| 08.B Tie Rod End                   | BOOT CUT                              | مؤخرة الرودادات        |
| 08.C Axle                          | BOOT CUT                              | اكسلات                 |
| <b>09 Interior Condition</b>       |                                       | <b>الحالة الداخلية</b> |
| 09.A Other                         | INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED. | اخرى                   |
| 09.B AC Condition                  | NOT COOLING                           | المكيف                 |
| 09.C Power Window Switch And Glass | REAR LEFT SIDE NOT WORKING            | مفتاح النافذه و الزجاج |
| 09.D Dash Board                    | PORTION CRACKED                       | لوحة القيادة           |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)