

Queue Number

2810717

Transaction Date

29 Sep 2026, 16:41:13

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

52670471 (CC10013) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	KL1JD7D54F*****
Specification	GCC Specification
Make	Chevrolet
Model	Trax
Model Year	2015
Color	White
Mileage	122589 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE ALIGN REPAIRED MISALIGN REFITTED , STRIP MISSING	مدكار
01.B Paint	BODY DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Windshield	FRONT CRACK	زجاج
01.G Bonnet	PORTION ALIGN REPAIRED REFITTED / OUTER OPEN LATCH WORN OUT	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS PORTION RUST PROOFED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK , COMPONENTS REFITTED , MUDDY , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT SIDE COVER PORTION LOOSE / SIDE SAFETY COVER PART MISSING	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	JERKING , PARTS GETTING RUSTY , OIL LEAK	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LEFT SIDE LOW BEAM NOT WORKING , BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Other	SUSPENSION PARTS REFITTED	اخرى
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Mirror	CENTER MIRROR PORTION FADED	المرايا
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Roof Ceiling	PORTION CUT	بطانه السقف
09.D Sun Visor	RIGHT SIDE MIRROR COVER MISSING	حاجب الشمس
09.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT , HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.G Gear Shifting Lever	EXTRA COVER	ذراع نقل السرعات
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae