CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906102
Transaction Date	27 Oct 2026, 10:59:44
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	70341822 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	**********
Specification	GCC Specification
Make	Hyundai
Model	Getz
Model Year	2006
Color	White
Mileage	208778 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION CRACKED	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	LEFT SIDE C/PILLAR OUTER PANEL,REAR RIGHT SIDE ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.K Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED DENT .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CORRECTED, KMHBT51D56U524076	رقم القاعدة
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	PORTION CUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED CRACKED .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED CRACKED.	الاطار الخلفي
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		**الفرامل**
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		**ممتص الصدمات**
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES UT .	ازرع
10 Steering Condition		**المقود**
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخري
11.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.C Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
11.D Door Panel	PORTION WORN OUT LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae