CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2877755
Transaction Date	17 Oct 2026, 12:14:32
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	42268017 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	5N1AN0N69D*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Xterra
Model Year	2013
Color	Grey
Mileage	315031 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT .	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME GETTING RUSTY ,MUDDY PORTION DENT .	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للجير
05.B DIFFERENTIAL	OIL LEAK .	الدفرنشل
05.C Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED WORN OUT.	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES .,	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
07.B Other	HAVING EXTRA LIGHTS .	اخري
07.C Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY.	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .,WEAK /.	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخري
11.B AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
11.C FLoor Matting	CENTER CONSOLE BOX BACK COVER MISSING	فرش الأرضيه
11.D Dash Board	PORTION LOOSE	لوحة القياده
11.E Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae