CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2877815
Transaction Date	02 Nov 2026, 14:27:49
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	29465588 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JN1FN61C75*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Sunny
Model Year	2005
Color	White
Mileage	665658 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT .	الارضية
01.D Bumper	MISLAIGN, SCRATCHES .	دعامية
01.E Windshield	FRONT CRACKED.	زجاج
01.F Trunk	NOT CLOSSING.	صندوق
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL ,SPARE WHEEL HOUSING REPAIRED,DENT .	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT BOPTH SIDE CHASSIS REPAIRED DENT, REAR CHASSIS EXTENSION END DENT.	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Smoke	BLACK	دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY PORTION LOOSE.	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للجير
05.B Gear Box Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED.	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT .	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY.	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخري
11.B AC Condition	NOT COOLING.	المكيف
11.C Dash Board	PORTION DAMAGED.	لوحة القياده
11.D Roof Ceiling	DIRTY.	بطانه السقف
11.E Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
11.F Door Panel	WORN OUT .	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae