CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2953719
Transaction Date	06 Nov 2026, 16:19:19
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	25295157 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	JTHHP5BC2F*******
Specification	GCC Specification
Make	Lexus
Model	RCF
Model Year	2015
Color	White
Mileage	202310 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED , MINOR DENTS, SCRATCHES , PORTION GETTING FADED & RUSTY PORTION FIBER	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR COVERED MINOR DENT MUDDY DIRTY	الارضية
01.D Bumper	PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Bonnet	SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Vehicle Color	WHITE / BLACK	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY DIRTY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
02.B Other	FOR FULL INSPECTION MAKE STEAM WASH & REMOVE INNERT FENDER UNDER ENGIEN COVER FOR RECHECK	اخري
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL WET , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	2023 DRY CRACK WORN OUT	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	2023 DRY CRACK WORN OUT	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS GETTING FADED / RIGHT SIDE BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	SIGN OF LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
08.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Rack Pinion	JERKING NOT WORKING PROPERLY	مسطرة المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخري
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT	لوحة القياده
10.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	WATER LEVEL LOW	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر

wecare@carscheck.ae