



Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 23438466	Plate Category	:
Transaction Date	: 07 JAN 2021 07:21:27	Plate Number	:
Queue Number	: 277942	Import Doc. Ref.	: 202413 EA
Chassis Number	: WMWSU3107CT202413	Manufacturer/Model	: MINI/COOPER
Engine Number	:	Model Year	: 2012
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 295775

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Failed	فحص ميزانية الاطارات
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.11 - Shock Absorbers	ALL SHOCK ABSORBER MODIFIED	مخمد الصدمات
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint	BODY PORTION DEEP DENT & SCRATCHES	الصيغ
05.03 - Doors	B/S DOOR HANDIL FAULTY	الابواب
05.05 - Bumpers	B/S BUMPER & B/FRAME REPD	الدعامية
05.06 - Roof	SUN ROOF FAULTY	السقف
06 General Items		الاشياء العامة
06.14 - Transmission Condition	GEAR FAULTY,NOT SHIFTING,SHOCK	حالة ناقل الحركة
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.10 - Engine Oil Leaking	SIGN OFF OIL LEAK	تهريب زيت المحرك
09.25 - Body Repainted	FRT B/S FENDER,HOOD,RHS DOOR,RR RHS FENDER PORTION REPAINTED	اثر صيغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية