CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
**Vehicle Test Certificate**

| | |
|---|---|
| Queue Number | 2877807 |
| Transaction Date | 19 Oct 2026, 12:12:39 |
| Site Name | 840 - Emirates Auctions |
| Transaction Number | 30020578 (CC10010) (CC10010) |




**Vehicle Details**

| | |
|---|---|
| Chassis Number | MAJTJ2ZD3C******* |
| Specification | GCC Specification |
| Make | Ford |
| Model | Figo |
| Model Year | 2012 |
| Color | Grey |
| Mileage | N/A Km |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission Type | |
| No. Of Cylinders | 4 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **01 Body** | | جسم المركبة |
| 01.A Fenders | REFITTED MISALIGN . | مدكار |
| 01.B Paint | BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED | الصبغ |
| 01.C Rusty | UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY | صدأ |
| 01.D Floor | UNDER FLOOR PORTION DENT . | الارضية |
| 01.E Bumper | BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED. | دعامية |
| 01.F Bonnet | REFITTED . | غطاء المحرك |
| 01.G Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED. | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| 01.H Sign of back accident | BACK PANEL ,QUARTER PANEL ,SPARE WHEEL HOUSING REPAIRED,DENT . | وجود مؤشر لحادث في الخلف |
| **02 Chassis Condition** | | الشاصي |
| 02.A Chassis | REAR LEFT EXTNEISON END REPAIRED FRONT RIGHT SIDE CHASISS END MINOR DENT . | الشاسيه |
| **03 Engine Condition** | | المحرك |
| 03.A Mount | BUSHES CRACKED . | كرسي |
| 03.B Engine Visual Condition | ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY | الحالة النظريه للمحرك |
| **04 Seats Condition** | | المقاعد |
| 04.A Seat Condition | DIRTY LOOSE PORTION CUT . | حالة المقاعد |
| **05 Transmission Condition** | | الجير |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| 05.A Gear Box Visual Condition | NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY . | الحالة النظريه للجير |
| 05.B Road Test | NOT CHECKED . | فحص علي الطريق |
| **06 Tires and Rims Condition** | | الاطارات |
| 06.A Front Tyre | BOTH SODE 2023 CRACKED WORN OUT | الاطار الامامي |
| 06.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2023 CRACKED WORN OUT | الاطار الخلفي |
| 06.C Rims Condition | DWNTS SCRATCHES | حالة الجنوط |
| **07 Wipers and Arms** | | المساحات |
| 07.A Wiper Arm &Blade | REAR MISSING | ازرع المساحات والشفرات |
| **08 Lights** | | الاضاءة |
| 08.A Head Light | LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK | الاضاءة الرئيسية |
| **09 Brake Condition** | | الفرامل |
| 09.A Disc&Drum | PARTS RUSTY. | دسك وطنابير الفرامل |
| **10 Suspension System** | | ممتص الصدمات |
| 10.A Shock Absorber | LEAK . | ممتص الصدمات |
| 10.B Arms | BUSHES CRACKED . | ازرع |
| **11 Steering Condition** | | المقود |
| 11.A Steering Boot | CUT . | ربلة المقود |
| 11.B Steering Box | OIL LEAK . | جهاز المقود |
| **12 Interior Condition** | | الحاله الداخليه |
| 12.A Other | INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED. | اخري |
| 12.B Mirror | CENTER MIRROR MISSING | المرايا |
| 12.C AC Condition | NOT CHECKED . | المكيف |
| 12.D Dash Board | LOOSE PORTION DAMAGE. | لوحة القياده |
| 12.E Roof Ceiling | PORTION LOOSE | بطانه السقف |
| 12.F Odometer reading | NOT CHECKED . | قراءة عداد المسافات |
| 12.G Door Panel | WORN OUT PORTION LOOSE. | لوحة بطانة الباب |
| 12.H Steering Wheel and control buttons | WORN OUT . | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 12.I Gear Shifting Lever | KNOB WORN OUT . | ذراع نقل السرعات |

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
**carcheck.ae/certificate**

## Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**