CAR CHECK

# شهادة فحص مركبة
# Vehicle Test Certificate

| | |
|---|---|
| Queue Number | 2912991 |
| Transaction Date | 27 Oct 2026, 15:18:47 |
| Site Name | 840 - Emirates Auctions |
| Transaction Number | 41711481 (CC10013) (CC10025) |




## Vehicle Details

| | |
|---|---|
| Chassis Number | MHFKU8FS6M******* |
| Specification | GCC Specification |
| Make | Toyota |
| Model | Fortuner |
| Model Year | 0 |
| Color | Unknown |
| Mileage | 95456 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission Type | |
| No. Of Cylinders | 6 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **01 Body** | | **جسم المركبة** |
| 01.A Paint | BODY PORTION REPAINTED MINOR DENT SCRATCHES | الصبغ |
| 01.B Rusty | UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY | صدأ |
| 01.C Floor | UNDER FLOOR PORTION DIRTY | الارضية |
| 01.D Bumper | MINOR MISALIGN | دعامية |
| 01.E Trunk | REPAINTED | صندوق |
| 01.F Vehicle Color | WHITE | لون المركبة |
| 01.G Vehicle Year Model | AS PER VIN 2021 | سنة صنع المركبة |
| **02 Chassis Condition** | | **الشاصي** |
| 02.A Chassis | CHASSIS FRAME DIRTY MUDDY PORTION GETTING RUSTY | الشاسيه |
| **03 Engine Condition** | | **المحرك** |
| 03.A Engine Visual Condition | PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظريه للمحرك |
| **04 Transmission Condition** | | **الجير** |
| 04.A Gear Box Visual Condition | PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظريه للجير |
| 04.B Road Test | NOT CHECKED | فحص علي الطريق |
| 04.C Four Wheel Drive | NOT ENGAGED | الدفع الرباعي |
| **05 Tires and Rims Condition** | | **الاطارات** |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| 05.A Front Tyre | BOTH SIDE 2025 | الاطار الامامي |
| 05.B Rear Tyre | RIGHT SIDE 2021 EXPIRED , LEFT SIDE 2022 | الاطار الخلفي |
| **06 Lights** | | الاضاءة |
| 06.A Warning Light | WARNING LIGHT & MESSAGE ON DISPLAY | ضوء تحذير |
| **07 Brake Condition** | | الفرامل |
| 07.A Disc&Drum | GETTING RUSTY | دسك وطنابير الفرامل |
| **08 Suspension System** | | ممتص الصدمات |
| 08.A Arms | ARM BUSHES DRY CRACK | ازرع |
| **09 Interior Condition** | | الحاله الداخليه |
| 09.A Other | INTERIOR PARTS GETTING RUSTY | اخري |
| 09.B AC Condition | OK | المكيف |
| 09.C Steering Wheel and control buttons | EXTRA COVER | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 09.D Gear Shifting Lever | LOCK COVER MISSING | ذراع نقل السرعات |

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
**carcheck.ae/certificate**

## Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

## الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
**wecare@carscheck.ae**