



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	10 Apr 2022, 11:10:01
Transaction Number	24694445 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	MNTBD03S986003863
Engine Number	
Vehicle Class	Heavy
Manufacturer	Nissan
Model	Navara
Model Year	2008
Color	White
Mileage	484973 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Smoke	WHITE SMOKE	دخان
01.B Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK,REFITTED,ABNORMAL NOISY	حالة المحرك النظري
02 Interior Condition		الحالة الداخليه
02.A AC Condition	OK	المكيف
02.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.C Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
03 Battery Condition		حالة البطارية
03.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK,REFITTED	حالة الجير النظري
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي

DEFECT	REMARKS	
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
06 Chassis Condition		الشاسي
06.A Chassis	OK,RUSTPROOFED	الشاسيه
07 Steering Condition		المقود
07.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
07.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	FRONT LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
08.B Leaf Spring	BUSHES MINOR CRACKED	
08.C Shock Absorber	FRONT BOTH SIDE OIL LEAK	ممتص الصدمات
08.D Other	FRONT STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
09 Body		جسم المركبة
09.A Floor	RIGHT SIDE RUNNING BOARD REPAIRED,OPEN	الارضية
09.B Windshield	CRACKED	زجاج
09.C Paint	BODY REPAINTED,REPAIRED,MINOR DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
09.D Bumper	MIASLIGN	دعامية
09.E Pillars	BOTH SIDE C/PILLAR REPAIRED	القوائم
09.F Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
09.G Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE OUTER DOOR HANDLE DAMAGED,MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
10 Seats Condition		المقاعد
10.A Seat Condition	DRIVER SEAT HAVE CUT	حالة المقاعد
11 Lights		الاضاءة
11.A Tail Light	REAR LEFT SIDE DAMAGED	الانارة
12 Wipers and Arms		المساحات
12.A Wiper Arm &Blade	WATER TANK CAP MISSING	ازرع المساحات والشفرات
13 Brake Condition		الفرامل
13.A Brake Pedal	BRAKE PEDAL SPONGY	دواسة الفرامل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

fitness for registration.