CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2877738
Transaction Date	20 Oct 2026, 09:00:44
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	62888572 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	1HGCM56725*******
Specification	Imported
Make	Honda
Model	Accord
Model Year	2005
Color	Grey
Mileage	N/A Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR THICK RUST PROFED PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT, FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED , BEND , PORTION RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK, WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LENS FADED PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
10.B Steering Box	MINOR OIL LEAK	جهاز المقود
10.C Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودات
10.D Axle	BOOT CUT	اكسلات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
11.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.C FLoor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
11.D Audio	LCD FADED	صوتيات
11.E Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
11.F Sun Visor	LEFT SIDE GLASS COVER DAMAGE	حاجب الشمس
11.G Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
11.H Door Panel	PORTION DAMAGE	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT , PANEL PORTION DAMAGE , SHIFTER COVER MISSING	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**