



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	02 Jan 2022, 18:07:02
Transaction Number	36211267 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	JTFHX02P2G0105021
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Hiace
Model Year	2016
Color	--
Mileage	88816 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE OUTER PANEL REPAINTED	مدكار
01.B Doors	FRONT RIGHT SIDE PORTION REPAIRED & REPAINTED	أبواب
01.C Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS & SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
02 Interior Condition		الحالة الداخلية
02.A AC Condition	OK	المكيف
02.B Mirror	OK	المرابا
03 Chassis Condition		الشاصي
03.A Chassis	OK	الشاسيه
04 Engine Condition		المحرك
04.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Gear Box	OK	الجير

DEFECT	REMARKS	
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Seat Condition	OK	حالة المقاعد
09 Tires and Rims Condition		الاطارات
09.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
09.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.