

Queue Number

2585401

Transaction Date

29 Jul 2026, 15:08:06

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

83926617 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JN1CV7AP9G*****
Specification	GCC Specification
Make	Infiniti
Model	Q50
Model Year	2016
Color	Grey
Mileage	116423 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES, PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR MUDDY, PORTION DENTS	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED .	دعامية
01.E Windshield	FRONT CRACKED	زجاج
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY DIRTY PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED, REFITTED, OIL LEAK, PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Other	DENT	اخرى
------------	------	------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED, REFITTED, OIL LEAK, PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2016 CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Front Tyre	EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
06.C Rear Tyre	BOTH SIDE 2016 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Other	ALL BUSHES DRY CRACK	اخرى
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B Mirror	RIGHT SIDE COVER MIRROR DAMAGED, LOOSE	المرآيا
10.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.D Roof Ceiling	LOOSE	بطانة السقف
10.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae