CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2945424
Transaction Date	05 Nov 2026, 12:22:36
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	81192184 (CC10008) (CC10008)



Vehicle Details

Chassis Number	RKLBB9HE4J*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Corolla
Model Year	2018
Color	White
Mileage	156736 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTIIOB REPAIRED ,PORTION FADED ,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Other	SIGN OF TAXI USED BEFORE	اخري
01.H Sign of front accident	FENDER FRAME ,RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,BUMPER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.J Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,OIL WET,REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Belt	FRONT LEFT SIDE NOT WORKING	حزام الأمان
04.B Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK,REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LENS FADED ,RIGHT SIDE PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARST GETTING RUSTY ,WATER FLOODED,CENTER CONSOLE BOX COVER DAMAGED	اخري
08.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
08.C Dash Board	AIR BAG WAD DAMAGED,LEATHER REPLACED	لوحة القياده
08.D Odometer reading	ROLLBACK	قراءة عداد المسافات
08.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.G Gear Shifting Lever	WORNOUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae