CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2945756
Transaction Date	06 Nov 2026, 16:19:10
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	47026188 (CC10008) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	WBAJA5C58K*******
Specification	Imported
Make	BMW
Model	530
Model Year	2019
Color	Silver
Mileage	198206 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT, MUDY , COVER PORTION DAMAGED , LEFT SIDE WHEEL ARCH REPAIRED	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN PORTION DENT SCRATCHES	دعامية
01.G Pillars	LEFT SIDE A/ B/ PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.H Trunk	FRONT SWITCH PANEL LOOSE	صندوق
01.I Sign of side accident	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME , BULKHEAD , RADIATOR SUPPORT REPAIRED , DENT	وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA /OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	CHASSIS NUMBER STICKER REFITTED , LOOSE	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY ,OIL WET ,SHAKING	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DRIVER SEAT COVER PORTION CRACK	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Propeller Shaft	FLANGE RUBBER CRACK	ناقل الحركة
05.C DIFFERENTIAL	MOUNT BUSHES CRACK	الدفرنشل
05.D Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT SHOW IN DISPLAY	ضوء تحذير
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY , (SIGN OF FLOODED)	اخري
08.B AC Condition	OK,GRILL ADJUSTER MISSING	المكيف
08.C Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
08.D Odometer reading	CLUSTER PORTION CRACK	قراءة عداد المسافات
08.E Door Panel	PORTION MELTED WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.F Air Bag	DAMAGED	وسائد هوائية
08.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,AIRBAG UNIT DAMAGED REFITTED	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.H Gear Shifting Lever	KNOB GETTING WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae