

Queue Number

2585391

Transaction Date

29 Jul 2026, 15:07:57

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

20250197 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	MAJFKBFZ3K*****
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Figo
Model Year	2019
Color	White
Mileage	106139 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	3

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES,	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR MUDDY, PORTION DENTS	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION CRACK	دعامية
01.F Pillars	REPAIRED	القوائم
01.G Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.H Sign of back accident	BACK PANEL , COMPARTMENT, QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS COMPARTMENT REPAIRED SUSPECT REPALACED	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OVERHEAT MUDDY , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Other	DENT	اخرى
------------	------	------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	-------------------------------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT 2025 RIGHT 2020 EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2018 EXPIRED DRY CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
09.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
10.A Coolant tank	WATER EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae