





### Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18782702	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 18 DEC 2019 15:27:59	Plate Number	: 8920 EA
Queue Number	: 126532	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 5N1AR18B97C608920	Manufacturer/Model	: NISSAN/PATHFINDER
Engine Number	:	Model Year	: 2007
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.04 - Head Lights		الانوار الامامية
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.04 - Steering Ball Joints, Boots		وصلات عمود عجلة القيادة
02.08 - Power Steering Pump		المضخة الهيدرولكية للمقود
02.14 - Springs And Shackle Pins		الزمبرك الورقي
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
03 Brake System		نظام الفرامل
03.08 - Brake Booster		مضخة الفرامل
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
05.02 - Paint		الصنع
05.03 - Doors		الابواب
06 General Items		الاشياء العامة
06.02 - Wiper Arms		أذرع ماسحات الزجاج
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		287712 KM



### Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18782702	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 18 DEC 2019 15:27:59	Plate Number	: 8920 EA
Queue Number	: 126532	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 5N1AR18B97C608920	Manufacturer/Model	: NISSAN/PATHFINDER
Engine Number	:	Model Year	: 2007
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

#### Statement of Vehicle Condition

09 Auction		الفحص الكامل
09.01 - Steering Oil Leaking		تهريب زيت صندوق عجلة القيادة
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
09.23 - Air Bag Damaged	INDICATION LIGHT ON	المخدة الهوائية لا تعمل
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	MIL ON	عطل في لوحة التحكم الالكتروني
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.		