CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2944983
Transaction Date	05 Nov 2026, 16:45:08
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	75332935 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	2FMPK4J87H*******
Specification	Imported
Make	Ford
Model	Edge
Model Year	2017
Color	White
Mileage	143072 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY MINOR, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS , SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION SCRATCHES	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT , ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY DIRTY PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECK DOOR POST STICKER	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	UPPER COVER MISSING	اخري
03.B Engine Visual Condition	COMPONENTS REFITTED PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	MINOR JEKRING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	2023 DRY CRACK	الاطار الامامي

Condition	Remarks	الحالة
05.B Rear Tyre	2023 DRY CRACK	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS GETTING FADED REPAIRED	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS MODIFIED DIRTY GETTING RUSTY	اخري
10.B AC Condition	NOT WORKING	المكيف
10.C Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT	لوحة القياده
10.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae