CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2900495
Transaction Date	23 Oct 2026, 14:39:29
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	32461680 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	JN1BJ1CR4H*******
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Rogue
Model Year	2017
Color	White
Mileage	96725 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	REAR LEFT SIDE PORTION DENT	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REAR LEFT SIDE REPAINTED REPAIRED , REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS CHASSIS SUSPENSION RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR CHASSIS RUSTY COVERED MUDDY	الارضية
01.F Pillars	LEFT SIDE C / PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.G Trunk	MISALIGN	صندوق
01.H Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS RUSTY, REAR EXTENSION END DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	PARTS REFITTED/ OIL WET, RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	RUSTY, PARTS REFITTED MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES , REAR RIGHT SIDE PORTION DAMAGED	حالة الجنوط
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Wiper Arm &Blade	RIGHT SIDE NOT WORKING	ازرع المساحات والشفرات
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Other	SUSPENSION RUSTY	اخري
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RIDTY , (SIGN OF FLOODED) , INTERIOR REFITTED	اخري
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Dash Board	LEATHER REPLACED	لوحة القياده
09.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
09.E Air Bag	LWFT SIDE BOTH DAMAGED	وسائد هوائية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 29998034	رقم الشهادة:
Inspection Date:	27-10-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	25-11-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	27-10-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	7 min 53 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	20:10	وقت البدء:
End Time:	20:17	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	325	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	12 54361 Abu Dhabi Private 12 54361 ابو ظبي خصوصي	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	JN1BJ1CR4HW114472	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	NISSAN نيسان	نوع المركبة:
Vehicle Model:	ROGUE روج	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	155670 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Japan اليابان	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	NONE	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2150 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1500 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2017	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	4	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.58 %	14 %	24 %	16 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
63 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Chassis الهيكل	Others (Major) عُيوب أخرى (بليغة)	Major رئيسي
REMOVE FRONT BOTH FENDER COVER & CLEAN ALL UNDERBODY MUD DIRTY.		
Warning triangle مثلثات التحذير	Missing المثلث العاكس مفقود	Major رئيسي

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

REAR LEFT QUARTER PANEL & COMPARTMENT PANEL REPAIRED.UNDER CHASSIS GETTING RUSTY.BODY MINOR DENT.

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	**18943,27201**	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	**Registration Test** **فحص التسجيل**	اسم الخدمة :
Attempt No.:	**1**	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	**29998034**	رقم المعاملة :
Payment Method:	**Credit Card** **بطاقة إئتمان**	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	**170 AED Paid On 27/10/2026** **170 درهم وتم الدفع في تاريخ 27/10/2026**	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	**Bajurdeen Abdul Gafoor** **باجوردين**	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.