

Queue Number

2579313

Transaction Date

25 Jul 2026, 12:47:59

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

58889684 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number

JN6BE6DS5D*****

Specification

GCC Specification

Make

Nissan

Model

Urvan

Model Year

2013

Color

White

Mileage

N/A NA

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Fuel Tank	DENT	خزان الوقود

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS MUDDY DIRTY PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY KEY MISSING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DAMAGED MISSING	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

05.A Other	DENT	اخرى
------------	------	------

06 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2025 CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2025 CRACK	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	DAMAGED	الضوء الخلفي
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Leaf Spring	MISALIGN	
09.C Other	ALL BUSHES DRY CRACK	اخرى
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B Mirror	LEFT SIDE GLASS MIRROR DAMAGED	المرآيا
10.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.D Power Window Switch And Glass	RIGHT GLASS DAMAGED	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E Dash Board	PORTION CRACK	لوحة القيادة
10.F Roof Ceiling	PORTION CRACK	بطانه السقف
10.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.H Gear Shifting Lever	DUSTR COVER WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carcheck.ae

للشكاوى والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carcheck.ae