



## TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	26 Jun 2022, 17:43:20
Transaction Number	12899267 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	2G1175S37F9118042
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Chevrolet
Model	Impala
Model Year	2015
Color	Black
Mileage	302336 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.B Fenders	FRONT .LEFT SIDE REPAINTED,PORION REPAIRED	مدكار
01.C Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE LOCK COVER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
<b>02 Interior Condition</b>		الحالة الداخليه
02.A AC Condition	OK	المكيف
<b>03 Tires and Rims Condition</b>		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
<b>04 Suspension System</b>		ممتص الصدمات
04.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
<b>05 Engine Condition</b>		المحرك
05.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
<b>06 Transmission Condition</b>		الجير
06.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

DEFECT	REMARKS	
06.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
<b>07 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
07.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.